

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7083416
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
216.725km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	左吹き出し口、破損
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	右ドアウィンカーレンズ擦れ、右Fウィンカーひび
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	左右カバー擦れ、左右ミラーステー傷

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ポテキー1本(Rドアシリンダ固着)、Fショック左右にじみ、Fガラスヒア破跡

記録簿 有 (H31/3~R7/3)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
-	-		
6	6	6	6
-	-	-	-
スベア	7	-	

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	-	-	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-
スベア		205/85R16	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6G0934」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ケ、R観音90度ストッパー、R右ドア枠損傷箇所有り、左側スライド式サイドドア、前後ベンチレーター1対、前側ベンチレーターカバー破損、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90904545」	平成30年9月
【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1160mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、キャストストッパー迄1010mm、庫内リモコン、フラットホーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
庫内へこみ	庫内穴あき
床汚れ	