

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年12月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7083198	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
120,186km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキユーム	長:4,490 mm 高:2,340 mm	幅:2,070 mm 門高:2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タクグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハログン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、ボディキー1本、グローブBOX破損。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
5	5	5	3	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6G0933」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2個、左スライド式サイドドア、90度ストッパー、ベンチレータ前後1対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90904544」	平成30年
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1170mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、キャスターストッパー迄1010mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------