

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年12月	TPG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0004661
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
122.707km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	/		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/				
ミッション			ETC			燃料タンク			ハンドル	○	擦れ
									タコグラフ	/	
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態				異音	◎	
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎				
クラッチ	/		【備考】			デフロック	/				
異音	◎										
オイル漏れ	◎		全長1160mm、全幅2100mm、キャストスタッパー迄1010mm、有効幅2010mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き								
リターダ	/		【備考】								

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、アイドリングストップ付き、キャブルーフ凹み、Fガラスリベア跡
記録簿 有 (R6/3~R7/3)

タイヤ残量

単位: mm

4	5		
—	—		
2	4	5	7
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16		
	—	—		
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	
—	—	—	—	
スベア		225/70R16	—	





素材: スチール 備考:

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6G0912」	平成30年11月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、R観音90度ストッパー、左側スライド式サイドドア、ベンチレーター前後1対、荷箱前上端補修有り(雨漏り無し)、R右ドア枠破損箇所所有り、庫内キズ汚れ有り			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90904724」	平成30年9月
【備考】 全長1160mm、全幅2100mm、キャストスタッパー迄1010mm、有効幅2010mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】