

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年12月	TPG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0004655
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
103,955km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長：4,490 mm 幅：2,080 mm 高：2,340 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	木材	デフ		
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
点検項目	結果	状態	異音	◎		点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		デフロック	／				





特記事項 エンジンキー3本、ボディキー2本、天井へこみ有り

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
7	7	7	8	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	—	—	—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X690911」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、ベンチレーター1対、90度ストッパー、左側スライド式サイドドア			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10 6484N 「S90904723」	平成30年
【備考】 PG寸法：全幅2100mm、有効幅2010mm、全長1170mm、キャスターストッパー迄1010mm、最大昇降質量1,000kg、庫内リ：コン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】