

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年12月	TPG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0004654	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
112.893km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,500 mm 高: 2,350 mm	幅: 2,070 mm 門高: 2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カパー傷

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本

記錄簿 有 (R3/6)

タイヤ残量





単位: mm

	7	6	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スベア	225/70R16	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「8X6G0910」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、R観音90度ストッパー、左側スライド式サイドドア、ベンチレーター前後1対、庫内キズ汚れ有り、内張左後ろ鉄板浮き、右側工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6484N 「S90904722」	平成30年9月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1160mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、キャスターストッパー迄1010mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----