

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 6年4月	2KG-FK65FZ	アルミウィング	FK65FZ-615506-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
75,168km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,230 mm 高:2,400 mm	幅:2,400 mm 門高:2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート		◎	
ヘッドライト		◎	H I D
ウィンカー		◎	
ワイパー		◎	
ミラー		◎	

▼ 走行関係

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		◎	リヤエアサス
バウステ		◎	
ハンドル		◎	
燃料タンク		◎	スチール 200L

▼ デフ

点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		○	キャリア取付面 滲み
デフロック		◎	

特記事項 エンジンキー2本、ドアロックキー1ケ、ボディキー2本

記録簿 有 (R6/6~R7/4)

タイヤ残量





単位: mm

	5	5	
	—	—	
3	4	4	3
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
—	—	—	—
.....			
	<u>スペア</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>—</u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「23-9C7774」	令和 6年3月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、引き出しフック5対、床汚れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------