

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 6年2月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-135745
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
104,826km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,190 mm 幅：2,260 mm 高：2,070 mm 門高：2,030 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ汚れ。インパネポケット欠品。右ドア補修跡有り。
エンジンキー2本、ボディキー1本（固着の為使用不可）。

記録簿 有（R7/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		14	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V033K65-01」	令和 5年
【備考】断熱リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。庫内エアサスコントローラー付。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50J-1L2	令和 5年
【備考】【外気温+38度】 -30℃設定 +29.0℃ → +5.0℃ 確認（1h）。稼働時間4298h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ