

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年3月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-122810-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
550,685km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,270 mm 幅:2,400 mm 高:2,420 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	○ LED 左レベライザー不動
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ メッキカバー付き、左 右カバー擦れ
走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	○ リアエアサス、ひび
パワーステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 200L
デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デロロック	/

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本

記録簿 有 (R4/1~R7/3)

▼ **タイヤ残量**




単位: mm

	5	5	
	—	—	
6	4	4	5
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア	<u>225/80R17.5</u>	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W081G84-02」	令和 3年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、床汚れ有り			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2101008291」	令和 3年1月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2440mm、有効幅2310mm、キャスターストップバー迄1390mm、ラジコン、ブラットホーム損傷箇所有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】