

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年6月	2PG-FEB90	クレーン付平	FEB90-562381
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
38,440km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,330 mm 幅：2,070 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	／							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／							
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L			
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態						
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	デフ					
異音	◎		デフ						点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎										
リターダ	／								異音	◎	
									オイル漏れ	◎	
						デフロック	／				





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。

記録簿 有（R3/6～R7/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		12	—	スベア		215/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ／メーカー完成車			
【備考】 マルカンフック5対。作業灯2ケ。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZX294H-RSA 「LB6387」	令和 1年6月
【備考】 2.93 t。ブーム4段。フックイン。アウトリガーワイド幅。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】