

| 車両情報 |         |     |      |                                        |
|------|---------|-----|------|----------------------------------------|
| 車名   | 初年度登録   | 型式  | 形状   | 車台番号                                   |
| トレクス | 令和 1年3月 |     | 平ボディ | PFB34117-6345                          |
| 走行   | 馬力      | シフト | ブレーキ | ボディ内寸                                  |
|      |         |     | エアー  | 長：12,500 mm 幅：2,490 mm<br>高： mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    | ／  |    | エアコン     | ／  |    | シート    | ／  |    |
| オイル混入 | ／  |    | スターター    | ／  |    | ヘッドライト | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    | オルタネーター  | ／  |    | ウィンカー  | ◎  |    |
| 水混入   | ／  |    | P/W（運転席） | ／  |    | ワイパー   | ／  |    |
| 水漏れ   | ／  |    | P/W（助手席） | ／  |    | ミラー    | ／  |    |
| 燃料漏れ  | ／  |    | 坂道発進装置   | ／  |    |        |    |    |
| 排気    | ／  |    | 異常ランプ    | ／  |    | 走行関係   |    |    |
| マフラー  | ／  |    | オーディオ    | ／  |    | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ターボ   | ／  |    | バックカメラ   | ／  |    | リーフサス  | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ／  |    | 電格ミラー    | ／  |    | エアサス   | ／  |    |
|       |    |    | ETC      | ／  |    | パワステ   | ／  |    |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |    | ハンドル   | ／  |    |
|       |    |    |          |    |    | 燃料タンク  |    |    |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ／  |    | 床材質      | ／  | 木材 | 異音     | ／  |    |
| ギア抜け  | ／  |    |          |    |    | オイル漏れ  | ／  |    |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |    | デフロック  | ／  |    |
| 異音    | ／  |    |          |    |    |        |    |    |
| オイル漏れ | ／  |    |          |    |    |        |    |    |
| リターダ  | ／  |    |          |    |    |        |    |    |





特記事項

記録簿 無()

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ              |              |              |              |
|----------|---|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位: mm   |   |   |   |                     |              |              |              |
| 7        | 4 | 2 | 5 | 11R22.5 16PR        | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 4        | 6 | 1 | 1 | 11R22.5 14PR        | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 6        | 5 | 1 | 5 | 11R22.5 14PR        | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| スベア      |   |   |   | —                   | —            | —            | —            |
|          |   |   |   | スベア                 | 11R22.5 14PR | —            |              |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考: 右1・2軸目以外8本再生タイヤ |              |              |              |

| 上物仕様                             |        |                             |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| 上物名                              | メーカー   | 型式「製造番号」                    | 年式      |
| 平ボデー                             | 日本トレクス | PFB34117<br>「PFB34117-6345」 | 令和 1年2月 |
| 【備考】スタンション穴55箇所、床フック9対、ロープフック21対 |        |                             |         |
| 【備考】                             |        |                             |         |
| 【備考】                             |        |                             |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       |    |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】