

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	令和 1年1月	2PG-CG5CA	アルミウィング	JNCMB02G4JU035067	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
526.651km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速		エア-	長:9,600 mm 幅:2,400 mm 高:2,620 mm 門高:2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	○	本体内部異音。
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 ドアロックリモコン1ケ、エンジンキー2本、上物キー2本。

記録簿 有 (R1/10~R7/1)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	7	9	
	9	8	
10	6	5	5
7	5	6	5
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-04333」	令和 1年
【備考】ラッシングレール2段、引出しフック9対、LED庫内灯4ヶ、右後ステンレス工具箱、庫内キズ、汚れ有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----