

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-16695	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
655,984km	450PS/331KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない コンプレッサクラッチ 及びコンデンサファン OK	シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎					ヘッドライト	△	H I D 右ロービーム不灯
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 オイルパン、 サブライポンプ にじみ				ウィンカー	◎	
水混入	◎		スターター	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		P/W（運転席）	◎		走行関係		
排気	◎		P/W（助手席）	◎				
マフラー	◎		坂道発進装置	◎				
ターボ	◎		異常ランプ	◎				
冷却水吹返	◎		オーディオ	◎				
ミッション			バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
			電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	○	リヤエアサス、ひび 錆び
			タコグラフ	/		パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
上物仕様			点検項目			燃料タンク	◎	アルミ 390L、キー欠損(解錠 状態)
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	
点検項目			点検項目			タイヤサイズ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	295/80R22.5	295/80R22.5	
ギア抜け	◎					—	—	
クラッチ	◎					275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
異音	◎					—	—	—
オイル漏れ	◎					スベア	—	295/80R22.5
リターダ	◎	永久磁石式				素材：アルミ	備考：スベア以外スタッドレス	

特記事項 エンジンキー1本、アドブルーキー1本(シリンダ固着)、燃料タンクキー欠損(解錠状態)、右ドア灰皿破損

記録簿 有 (R1/5～R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
5	4	4	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	295/80R22.5	
素材：アルミ				備考：スベア以外スタッドレス			