

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2KG-XZU730M	クレーン付セーフティー	XZU730-0002462
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
174,705km	180PS/132KW	M/T 6速	バキューム	長：5,180 mm 幅：2,060 mm 高：100 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない コンデンサーモーター 回らず	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板 綿板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 *R7、8月 174718km時リビルトミッション交換・クラッチオーバーホール済（記録簿有）。
キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。左右ドアパネル凹み。
エンジンキー3本*ドアキー欠品（エンジン・左右ドアキー違う）。

記録簿 有（R7/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
6	6	7	7	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		215/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	35NEKYRS 「T3N5182」	平成30年
【備考】床丸カンフック18ヶ。作業灯2ヶ（右不灯）。輪止め2ヶ。ウィンチ付。スロー一部開閉、油圧式。ラジコン付。前方ガード曲がり上部隙食割れ。			
クレーン/クレーン	ユニック	WRG294 「G400241」	平成29年12月
【備考】ブーム4段。2.93 t。フックイン。ラジコン付。アウトリガーワイド幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】