

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年1月	TRG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7073391
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
301,545km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,380 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,070 mm 門高: 2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					エアシス	◎	
異音	◎					ワウステ	◎	
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	擦れ
リターダ	/					燃料タンク	◎	ステンレス 150L
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー2本（内キーレス付1本）、燃料タンクキー2本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
2	2	2	2	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		9	—	スベア		195/85R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DE318」	平成30年
【備考】ラッシングレール3段。ベンチレーター3ヶ。庫内灯2ヶ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5DA351」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1505mm、全幅2090mm、有効長1220mm、有効幅2015mm。 庫内リモコン付。最大荷重1000kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------