

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年5月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-16519	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
574,222km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：9,620 mm 幅：2,410 mm 高：2,610 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース しみ	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右側カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	○	リヤシール しみ						
リターダ	/							

特記事項

エンジンキー2本、上物キー1本、燃料タンクキー2本、色替車。
タービンコンプレッサーハウジング交換歴有り（記録簿記載無し）。



記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	－	－		スベア	－	－	
素材：アルミ				備考：スベアタイヤなし			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「639A8760」	平成28年4月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯6ヶ、スタンション穴2個、左側FRP工具箱、右側ステンレス工具箱、庫内汚れ、擦れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ