

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	TKG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7078640
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
892.525km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,405 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	フィラフラク廻りオイル しみ(ホーシングボ ンド塗布あり)
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





**特記事項** キャブ内傷・汚れ有り  
 エンジンキー3本 燃料タンクキー1本 ボディキー2本  
 ※R5/6 走行距離:794.208km時E/GAssy交換(記録簿有)  
**記録簿** 有(H29/6~R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	3	3	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	2	—		スペア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DMS (D-MWCMSCOR306400B) 「W4DB020」	平成27年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック5対 庫内灯3個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ