

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年2月	QKG-CYY77AY	クレーン付平	CYY77AY-7000799	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
502.241km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:8,810 mm 高:380 mm	幅:2,400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	△	右リヤレンズ割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。リヤバンパー右端割れ。安全窓内窓ロック割れ不良。インパネポケット欠品。
右ドア凹み。左フロントフェンダーインナーカバー欠品。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ、尿素タンクキー1本。

記録簿 有 (R4/3~R7/3)

タイヤ残量





単位：m

	7		8	
	—		—	
7	8		8	7
7	6		8	7
スベア			10	5

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スペア		<u>295/70R22.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	山田車体工業	「N13331」	平成26年
【備考】スタンション穴4ヶ。マルカンフック5ヶ。床後部アルミ編板。			
クレーン／クレーン	古河ユニック	URU505N 「F528838」	平成26年1月
【備考】2.93 t。ブーム5段。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ