

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成17年6月	KS-FJ7JSFA	平ボディ	FJ7JSF-10025	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
193.703km	225PS/165KW	M/T 6速	エア-	長: 9,400 mm 高: 2,470 mm	幅: 2,330 mm 門高: 2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目		結果	状態
エアコン		◎	
スターター		◎	
オルタネーター		◎	
P/W（運転席）		◎	
P/W（助手席）		◎	
坂道発進装置		◎	
異常ランプ		◎	
オーディオ		○	一部ボタン操作不能
バックカメラ		/	
電格ミラー		◎	
ETC		/	
タコグラフ		◎	アナログ
上物仕様			
点検項目		結果	状態
床材質		/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	右アームガタ
ミラー	○	右ミラーキャップ欠、 左ミラーキャップ割れ、 左右カバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ※リヤオーバーハング1/2超（登録には改造必須）。エンジンキー2本、助手席灰皿蓋欠損
記録簿 有（H18/5～R7/2）

タイヤ残量





単位: mm

	9	7	
	—	—	
9	11	12	9
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スピア		265/70R19.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「6K 4723」	平成17年6月
【備考】アオリ7方開、ロープフック左右21対、前立て作業灯2ヶ、前立てシート載せ、パイプステーキ、片開き開閉式センター部パイプステーキ、右側ステンレス工具箱、床キズ・汚れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ