

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
フルハーフ	平成 8年10月		タンクローリー	FKC220A-01418	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
						燃料タンク		
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／		異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							

特記事項 工具箱ロック部一部破損





記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
7	9	11	9	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
8	10	14	13	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア			5	—	—	—	—
				スペア	11R22.5 16PR	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	ヤスダファインテ	H61UX620 「582176801」	平成 8年9月
【備考】容量：16.5KL、積載物：ミルク、タンク材質：ステンレス			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------