

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年4月	KQG-CYJ77A	アルミウィング	CYJ77A-7013959	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
920.603km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速	エアー	長:9,600 mm 高:2,650 mm	幅:2,390 mm 門高:2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	○	冷え及び風弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異音ランブ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き、左カバー擦れ、ステア錆び

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	○	リヤエアサス、 ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー２本、アドブルーキー２本、ボデーキー１本、エア漏れ有り、T/M左上エアホース汚れ(ミッションオイル漏れ欄に写真添付)、３軸目右及び４軸目左ジョックにじみ、スベアタイヤ欠、１軸目再生タイヤ、２軸目スタッドレス、２軸目段減り、４軸目右内レッド錆

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**

単位：mm





	0	0	
	6	4	
2	4	4	3
3	1	0	1
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア	—	—	

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DF849」	平成27年11月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対(1対下りきらない)、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂製工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------