Bd: R07. 08/26 **♥ リリ GROUP 車両チェックシート** 管理番号: 0837145


日付: RO7. 08/26	()	平川丁.	エック	7 - F	官连笛与	. 00	37145		
		車	両情	報					
車名	初年度登録	型式		形状	車台番号				
三菱ふそう	平成27年6月	TKG-FBA30		ダンプ	F	BA30-5	40981		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボデ	ィ内寸		
78,239km	150PS/110KW	M/T 5速		バキューム	長: 3,060 高: 320		幅:1,600 mm 門高: mm		
◎:良好○:通常走行問題なし△:要修理/:装備無し※あくまでも当社判断基準によるものです									
▼ エンジ			装関係		•	キャビ	ン		
点検項目 結果	状態	点検項目 結	果	状態	点検項目	結果	状態		
異音 ◎		エアコン(0		シート	O #	察れ 、 汚れ \ロゲン		
オイル混入 ◎		スターター (o		ヘッドライト	© /	\ ロゲン		
オイル漏れ ◎		オルタネーター(0	•••••	ウィンカー	©			
水混入 ◎	<u>.</u>	P/W(運転席) (•••••	ワイパー	0			
水漏れ	.		© (0)			© .			
			.		ミラー				
燃料漏れ ◎	: 		<u>/ </u>		_	+/			
排気 ◎	• •	異常ランプ(0		•	走行関係			
マフラー 🕻 🔘	:		o :		点検項目	結果	状態		
ターボ ◎	:	バックカメラ	/		リーフサス	0			
冷却水吹返 ◎				•••••	エアサス	4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
752551902	·	ETO .		•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
ア ミッシ	ソョン		◎ 標準		パワステ	0			
点検項目 結果	状態	タコグラフ	<u> </u>		ハンドル	0 1	察れ		
ギア鳴き		▶	物仕様		燃料タンク	0	スチール		
ギア抜け ◎		点検項目 結	果	状態		.ii	70L		
クラッチ ◎		床材質	/ 鉄板			デフ			
	.	体 材貝	/ 或大似		点検項目	結果	状態		
異音 ◎	: }				田立				
オイル漏れ : ◎	: :				異音	0			
リターダ /	•				オイル漏れ	0			
					デフロック	/			
特記事項キャブ天	井凹み キャブ内 傷・汚れ	1 有り							
エンジン	キー1本 キーレスリモ	コン1個							
記録簿 有(R2/	5、R6/6)								
タイヤ	残量	F		タイヤサ	^ト イズ				
	単位:mm								
			9	205/70R16	205/70R16				
6	2			.55, 101110	200/101110	_			
	_		_						
3 3	4 4	205/70R16	s	205/70R16	205/70R16	,	205/70R16		
		200/101110		.55/15/110	200, 101110		_00/10/110		
					_		_		
スペア				·····	205/70040				
^· \/,	6 –		スペア		205/70R16				


素材:スチール

備考:


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
ダンプ	新明和工業	DR2-0110S 「S60602545」	平成27年6月					
【備考】角底3方開 手動式コボレーン(高さ345㎜) コボレーンストッパー								
	T	T						
【備考】								
			,					
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	点傷有				









【外装】 【ボデー内】