

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003772
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
108,485km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長: 4,250 mm 幅: 1,880 mm 高: 1,910 mm 門高: 1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り アイドリングストップ付
	エンジンキー1本、ボディキー1本
記録簿	無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	11	11	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東フレ	「F186159」	平成30年6月
【備考】断熱 リヤ・サイド共に100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。左スライド式サイド扉。左前キャスティングヘコミ。右前コーナーカーバーヘコミ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東フレ	XV32LSC-M	平成30年6月
【備考】外気温+35℃ -30℃設定 +31.5℃ → +2℃ 確認（1h）。稼働時間3,013h。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058797N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1,220mm・全幅1,990mm・有効長975mm・有効幅1,915mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------