

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TPG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7034459
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
51.645km	150PS/110KW	A/T	スムーサー 6速	長：3,000 mm 幅：1,615 mm 高：1,785 mm 門高：1,775 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右ステークャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー2本（内、キーレスリモコン付1本） ボディキー2本
記録簿 有（R5/6～R7/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186118」	平成30年6月
【備考】断熱：サイド100mm/リヤ100mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン（リヤのみ） スノコ敷			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	1MJ22LSC-Q 「F186118」	平成30年6月
【備考】マウス30℃設定 外気温30℃時、1時間で30.5→マウス5.5℃確認 積算時間：E/gJ/gJ 2208時間/ｽﾀﾝﾊﾞｲﾝｸﾞ 1071時間 スタンバイケープル			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】