

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003868
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
69,637km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,240 mm 幅: 1,880 mm 高: 1,900 mm 門高: 1,885 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		ナビ付き
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	◎		
ETC	◎		標準
タコグラフ	/		

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 2025.07.25 69,637km時 バッテリー交換済
キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー２本 ポディキー１本

記録簿 有 (R6/10、R7/1)

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186172」	平成30年6月
【備考】断熱：サイド100mm/リヤ100mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン（サイドのみ）			
冷凍機/直結（スタンバイ付）	東プレ	1XV32LSC-M 「F186172」	平成30年6月
【備考】マイナス30℃設定 外気温37℃時、1時間で40.0→4.0℃確認 積算時間：E/gJ 1669時間/ｽﾀﾝﾊﾞｲ 5052時間 スタンバイケーブル			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058810N」	平成30年5月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストッパー 全長1225mm 全幅2065mm 有効長1000mm 有効幅2000mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------