Bd: R07.08/26 **リリュロア 車両チェックシート** 管理番号: 0837158

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式		形状		車台	番号
日野	平成30年7月	TPG-XZU710N	М	冷凍バン	XZI	J710-(0025751
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボラ	ディ内寸
26,973km	136PS/100KW	A/T 6速		バキューム	長: 4,240 高: 1,880		·幅:1,880 mm ·門高:1,880 mm
◎:良好 ○:通常	常走行問題なし Δ:	要修理 /:	装備無し	※あくまでも≝	当社判断基準によ	るもので	ੂਰ ਤ
エンジン			装関係		F	キャヒ	
点検項目 結果	状態		ま果	状態		結果	
異音 ◎			©		シート	0	
オイル混入 ◎			©				ハロゲン
オイル漏れ ◎		オルタネーター			ウィンカー	0	
水混入 ◎			© .		ワイパー	0	
水漏れ			©		ミラー	0	左右カバー擦れ
燃料漏れ ◎			<u>/ </u>		•	走行関	摇
排気 ◎ *** マフラー ◎ ****	•••••		◎ けば	+= - -	•	結果	
マフラー ◎ * ターボ ◎ *	•••••		● カラ・		リーフサス	(i)	
ラ ホ 冷却水吹返 ■ ◎	•••••		© /J/	•••••	エアサス		
			◎ 標準	•••••	パワステ	/ ©	
ア ミッシュ			/	•••••	ハンドル	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
点検項目 結果	状態			•••••		•	スチール
ギア鳴き ◎			:物仕様 吉果 :	状態	燃料タンク	0	100L
ギア抜け ◎		二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十			F	デフ	
クラッチ /		床材質	/ アル 縞板	ミ +スノコ	点検項目	結果	状態
異音		:			異音	0	
オイル漏れ □ ◎ □ リターダ / □						0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
19-9 /					デフロック	/	
					***************************************	******	
	25 26,973km時 バッ	テリー交換済					
	§·汚れ 有り ー1本、ボデーキー1本						
記録簿 無()							
-							
▼ タイヤ残		<u> </u>		タイヤサ	イズ		
	<u>単位:mm</u>		20	05/70P175	205/70R17.5	=	
6	<u> </u>			05/70R17.5	200/10h11.5	<u>-</u>	
						_	
5 5	5 5	205/70R17.	5 20	05/70R17.5	205/70R17.5	5 2	205/70R17.5
		_		_	_		_
						 	
スペア	3 –		スペア		205/70R17.5	<u> </u>	

素材:スチール 備考:

上物仕様					
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式		
冷凍バン	東プレ	「F186140」	平成30年6月		

【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、庫内灯2ケ、リヤ3枚扉、左側スライド式サイドドア、保冷カーテン(サイドはレールのみ)、スノコ敷き、水抜き穴前後4ヶ所、断熱材厚みリヤ100mmサイド100mm、庫内キズ汚れ有り


冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XV 32LSC-M	平成30年6月


【備考】2室仕様、-30℃設定、1時間運転30.0℃→-4.0℃(外気温31℃)、累積稼動時間2257時間、スタンバイコード2本付き


格納ゲート 極東開発工業	格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2	平成30年5月
--------------	-------	--------	----------------	---------


【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1220mm、全幅2040mm、有効幅1920mm、キャスターストッパー迄980mm、庫内リモコン、ラミコン、ブラットホーム損傷箇所有り

外装状態					
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石		
有	確認済	無	点傷有		









【外装】 【ボデー内】