

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

記録簿 有 (R4/9~R7/1)

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
7	7	6	7
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スペア		205/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186184」	平成30年6月
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯2ケ、R3枚扉、水抜き穴前後4か所、左側スライド式サイドドア、断熱材厚みリヤ100mmサイド100mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F186184」	平成30年6月
【備考】2室仕様、-30℃設定、1hで35℃→2℃(外気温32℃)迄確認済、累積稼動時間2657時間、スタンバイコード2本付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058822N」	平成30年5月
【備考】全幅2030mm、全長1220mm、有効幅1910mm、キャストーストッパー迄980mm、最大昇降荷重1,000kg、庫内リモコン付、ラジコン付き、左側プラットフォーム折り畳みロックピン欠損、プラットフォーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------