

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年8月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7117363	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
156,322km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,350 mm 高:2,200 mm	幅:2,340 mm 門高:2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。エンジンキー1本（内キーレス1本）※スペア無し、ボディキー2本。

※R7.4月156080kmディーラーにてトランスミッションAssy（リビルト品）と交換。

クラッチオーバーホール済 (記録簿コピー有)

記録簿 有 (R6/11~R7/4)

タイヤ残量





単位: mm

	13	14		
	—	—		
13	14	14	14	
—	—	—	—	
スベア		9	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	776F5866	平成29年
【備考】ラッシンググレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。右側面コルゲートパネル補修有。前立て内張補修跡有。右側面後方内張り穴あき。左側面後方内張浮き有。リヤクロスメンバー曲り・フレーム左後方曲り。			
パワーゲート／格納ゲート	パフコ	PRAK10-6485D 「S80503314」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2380mm・有効長1280mm・有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----