

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付き、 カバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/				
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
走行関係								
点検項目	結果	状態						
リーフサス	◎							
エアサス	/							
パワステ	○	リザーバタンクキャップ ブひび(フルード満り) し)						
ハンドル	◎							
燃料タンク	◎	スチール 100L						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎	オイルフィルターホルダー 滲み						
デフロック	/							

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ