

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TKG-FRR90S1	セーフティローダー	FRR90-7100617
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
112,141km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 6,450 mm 幅: 2,150 mm 高: 90 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ミラーキズ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 R5/8クラッチOH(記録簿有、距離未記入)
ドアロックリモコン付きエンジンキー1本
ナンバー灯不灯(電源NG)

記録簿 有 (H29/2~R7/2)

タイヤ残量





単位：mm

7	7		
—	—		
6	7	6	6
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	UC-41LRS 「T412970」	平成28年10月
【備考】一般型、前立て作業灯2ヶ、床フック11ヶ、強化フック2ヶ、ロープフック左右7対、前壁ガチャ掛け4ヶ、油圧式リヤ煽り、ラジコン付き、荷台キズ汚れ及び腐食有り、床板補修、リヤ煽りヒンジガタ有り			
クレーン／ワインチ	ユニック	「1607B0559」	平成28年10月
【備考】巻上能力：2.5t			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------