

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年11月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7133718	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
51,345km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:5,410 mm 高:400 mm	幅:2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバタンクキャップひびくフルード漏れ無し
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、室内汚れ

記録簿 有 (R3/10、R4/11、R6/5~R7/2)

タイヤ残量

単位：m

	12	12	
	—	—	
1	1	2	0
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>
—	—	—	—
スベア		245/80R17.5	—

素材：スチール

備考：

工事仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「2151 69J」	平成30年
【備考】3方開、セイコーラック、ロープフック左右14対後ろ3ヶ、ロープ穴3対、荷台内側キズ汚れ有り、床板腐食、右側工具箱			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G105805」	平成30年10月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、4段ブーム、フックイン、標準幅アウトリガー、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

Diagram illustrating the dimensions of a car body (Figure 10-10). The dimensions are labeled in Japanese:

- 外装キズ (Exterior Damage) - Located at the top, bottom, and sides of the car body.
- 外装へこみ (Exterior Dents) - Located on the front and rear of the car body.

外装キズ

外装キズ

外装キズ

サビ

外装キズ

外装キズ

曲がり

外装キズ

外装キズ

曲がり

外装キズ

外装へこみ

サビ

外装キズ

割れ

変形

外装キズ

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------