

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアウィンカーキズ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーキャップ欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	リザーバータンクキャップひび（フルード漏り無し）
パワステ	○	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ブリーザー 汚れ
デフロック	/	

タイヤ残量

単位：mm

7

6

—

—

6

7

6

7

—

—

—

—

スペア

15

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5

—

素材：スチール

備考：

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ