

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年12月	TPG-FEB80	冷凍バン	FEB80-570767	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
13,119km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,340 mm 高：1,720 mm	幅：1,870 mm 門高：1,730 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左鏡面擦り傷
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ナビ付き アンテナ伸縮不良			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
			タコグラフ	/		エアサス	/	
			上物仕様			パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 綿板+スノコ			
異音	◎		上物仕様					
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				14	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F190124」	平成30年11月
【備考】 ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、庫内灯2ヶ、リヤ3枚扉、左側スライド式サイドドア、可動式間仕切り付き、庫内天井高1830mm、保冷カーテン、スノコ敷き、水抜き穴前後4ヶ所、断熱材厚みリヤ100mmサイド100mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV24LSDHAA-U 「F190124」	平成30年11月
【備考】 2エバ、2室仕様、加温冷凍30℃～-30℃設定、1時間運転32.0℃→-1.5℃(外気温31℃)、累積稼動時間2898時間、スタンバイコード2本付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】