

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年6月	2KG-FK61F	アルミウィング	FK61F-600985	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
123,212km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6,310 mm 高:2,270 mm	幅:2,410 mm 門高:2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。 エンジンキー1本（スベア無し）、ボディキー1本。 記録簿 有（H30/9～R6/12）

タイヤ残量





単位: mm

	12	12	
	—	—	
12	12	12	12
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア	<u>225/80R17.5</u>	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「859C4842」	平成30年
【備考】ラッシングレール1段。引き出しフック5対。90度ストッパー。庫内灯3ヶ。床後方溝カバー2個中1個欠品。 庫内内張りキズ・汚れ。床ケズレ・汚れ。左観音扉曲がり、開まり悪い。 ウイング左中上凹み穴あき。ウイング右中上補修跡。			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6485D 「S90401479」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1390mm、有効幅2315mm。 最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----