

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7079866	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
44,470km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 4,240 mm 高: 1,900 mm	幅: 1,870 mm 門高: 1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右カバー及びステー擦 れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ 縞板			
クラッチ	／					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー2本

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位:mm

8

8

—

—

8

8

8

9

—

—

—

—

スペア

9

—

タイヤサイズ

205/80R17.5

205/80R17.5

—

—

205/80R17.5

205/80R17.5

205/80R17.5

205/80R17.5

—

—

—

—

スペア

205/80R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186181」	平成30年6月
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、庫内灯2ヶ、リヤ3枚扉、左側スライド式サイドドア、サイドドア保冷カーテン1ール、断熱材厚みリヤ100mmサイド100mm、水抜き穴前後4ヶ所、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F186181」	平成30年6月
【備考】2室仕様、-30℃設定、1時間運転28.5℃→-2.0℃(外気温29℃)、累積稼動時間3346時間、スタンバイコード2本付き			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058819N」	平成30年5月
【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1220mm、全幅2040mm、有効幅1910mm、キャスターストップパー迄970mm、庫内リモコン、ラジコン、プラットホーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----