

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年8月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-133540
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
29,488km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,180 mm 幅：2,320 mm 高：2,060 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ L E D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○ 左カバー擦れ	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	◎		エアサス	◎ リヤエアサス	
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎ スチール 200L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／ アルミ	キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本。

記録簿 有 (R5/10～R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			14	—			
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V001K06-07」	令和 5年
【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、前後エアリブ、庫内灯3ヶ、左側片開き式サイドドア、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、R観音90度ストッパー、断熱材厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／直結	菱重	TDJSS50A-L2 「345700206BL」	令和 5年
【備考】 -30℃設定、1時間運転29.7℃→6.0℃確認(外気温31度)、積算運転時間:595時間			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S230324223」	令和 5年3月
【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1400mm、ラジコン、庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】