

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年7月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-133515	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
171,893km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長：6,190 mm 高：2,060 mm	幅：2,310 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	ベルト損傷有り	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	R左右ヒビ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ キーストン	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 エンジンキー2本、ドアキー1本、ボデーキー4本、コンソール欠品穴

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	4	4	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		13	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スベア以外スタッドレス、右後輪段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V001K06-06」	令和 5年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、左側片開き式サイドレール、バレットリナガイド、前後エアリブ、R観音90度ストッパー、ジョロターレール4列(埋め材付き)、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、断熱材厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、後面中央右側当たりこム欠損、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「345700203BL」	令和 5年
【備考】 -30℃設定、1時間運転33.5℃→8.3℃確認(外気温34度)、積算運転時間2216時間			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2303000351」	令和 5年3月
【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン、プラットホーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】