

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 5年5月	2KG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-540862-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
86,035km	394PS/290KW	M/T 7速	エア-	長:5,100 mm 高:510 mm	幅:2,190 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ		
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	LED		
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎			
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎			
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、メッキ カバー付き、左右カバー 擦れ		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎						
排気	◎		異常ラップ	◎		走行関係				
マフラー	◎		オーディオ	◎						
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎			
ミッション			ETC	◎	2.0	エアサス	/			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎			
ギア鳴き	◎		上物仕様			ハンドル	○	擦れ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 300L		
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板					
異音	◎					デフ				
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態		
リターダ	/		異音	◎						
			オイル漏れ	◎						
			デフロック	/						

特記事項 スマートキー-2ケ、ドアキー-2本、燃料タンクキー-2本、アドブルーキー-2本、突入防止装置アングル補強及びコーナープロテクター欠損





記録簿 有 (R6/5~R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	0	0		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
	—	—		—	—		
14	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	0	1	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア	11R22.5 16PR	—	

素材：スチール 備考：サイズ違い、F左内減り、後輪再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「22U028825N」	令和 4年2月
【備考】自重計、電動コボレーン、前立てシート載せ、前立て作業灯2ヶ、ロープフック左右9対、前立て右側スコップ掛け、荷台キズ凹み有り、右側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------