

| 車 両 情 報   |             |            |         |                          |                           |
|-----------|-------------|------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                     |                           |
| 日野        | 令和 3年3月     | 2PG-FD2ABG | アルミウィング | FD2AB-122790-A           |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 326.153km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア-     | 長:6.270 mm<br>高:2.430 mm | 幅:2.390 mm<br>門高:2.330 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |     |
|-----------|----|-----|
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| エアコン      | ◎  |     |
| スターター     | ◎  |     |
| オルタネーター   | ◎  |     |
| P/W (運転席) | ◎  |     |
| P/W (助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置    | ◎  |     |
| 異常ランプ     | ◎  |     |
| オーディオ     | ◎  |     |
| バックカメラ    | ◎  | カラー |
| 電格ミラー     | ◎  |     |
| ETC       | /  |     |
| タコグラフ     | /  |     |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | /  | 木材 |

| キャビン   |    |                 |
|--------|----|-----------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態              |
| シート    | ○  | 破れ、汚れ           |
| ヘッドライト | ◎  | LED             |
| ウィンカー  | ◎  |                 |
| ワイパー   | ◎  |                 |
| ミラー    | ○  | 左ミラーカバー傷有り      |
| 走行関係   |    |                 |
| 点検項目   | 結果 | 状態              |
| リーフサス  | ○  | シャックル摩耗<br>左後ろ側 |
| エアサス   | ◎  | リヤエアサス          |
| パワステ   | ◎  |                 |
| ハンドル   | ○  | 擦れ              |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L    |
| デフ     |    |                 |
| 点検項目   | 結果 | 状態              |
| 異音     | ◎  |                 |
| オイル漏れ  | ○  | ブリーザー<br>オイル滲み  |
| デフロック  | /  |                 |

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本  
記録簿 有 (R3/6～R7/3)




| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 8       | 8 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 9       | 8 | 9 | 8 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |   |   |   | スベア         |             |             |             |
|         | 5 | — |   |             | 225/80R17.5 |             | —           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

素材：スチール

備考：

| 上物仕様                                                                      |         |                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| 上物名                                                                       | メーカー    | 型式「製造番号」                      | 年式    |
| アルミウイング                                                                   | トランテックス | 「W081G84-01」                  | 令和 3年 |
| 【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ケ、庫内テープ補修有り(穴あき)、庫内キズ・汚れ                  |         |                               |       |
| パワーゲート／格納ゲート                                                              | トランテックス | TRAK10-6485D<br>「S2101008290」 | 令和 3年 |
| 【備考】全幅2,420mm、全長1,550mm、有効幅2,310mm、キャスターストップ迄1,390mm、最大昇降荷重1,000kg、ラジコン付き |         |                               |       |
|                                                                           |         |                               |       |
| 【備考】                                                                      |         |                               |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|