

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2KG-CYL77C	冷凍パン	CYL77C-7002263
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
763.473km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,350 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,260 mm 門高: 2,230 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				運転席ぐらつき
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	LED
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	○	右ドアウィンカー不灯
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左ミラーキズ
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	汚れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー4本 (ドアロックリモコン付き1本)、ボディキー2本  
 メーターパネル割れ  
 サイドマーカー全数不灯  
 記録簿 有 (R5/3~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	7	6	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	5	—		スペア	275/80R22.5	—	

素材: アルミ 備考: リヤタイヤ: 3軸左側2本以外再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	FH190300J	令和 1年3月
【備考】断熱: リヤ75mm、サイド50mm、ラッシングレール2段、ジョロダー4列、水抜き穴前後2対、パレティナガイド、庫内灯LED2列、90度ストッパー、左サイド観音式ドア			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV92LSEAO-T/T FH190300J	令和 1年3月
【備考】-30℃設定、外気温35℃時1hで31.5℃→15.0℃確認、稼働時間17347h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有 (リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】