

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年8月	QPG-FS60VZ	セルフローダー	FS60VZ-520268
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
327.627km	420PS/309KW	M/T 7速	エア	長: 9,060 mm 幅: 2,380 mm 高: 200 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	ワイパー及びヒーター付き、左ミラーカバーテープ補修
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	/	
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
			床材質	/	鉄板	デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1個、燃料タンクキー2本、キャブルーフ凹み及びサビ有り、キャブ右前方補修有り、タイヤ灯不灯(LED)、サイドマーカー欠及び不点灯所有り、室内ヤニ汚れ





記録簿 有 (H30/1~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	7			265/70R19.5	265/70R19.5		
11	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
6	9	8	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
10	8	9	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア	5	—		スベア	265/70R19.5		—

素材: スチール 備考: スベアタイヤスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	キャリアラック		平成29年
【備考】 コーシジョン無し、歩み板2個、スローハンガー、スタンション穴9ヶ、スタンションボール付き、前立て作業灯2ヶ、強化フック2か所、4方開、ロープフック12対、ハイジャッキ、ラジコン有り(ウインチ、ジャッキ用)、ラジコン不良(ラジコン電源は入る)、横根太一部腐食有り、右側スチール製工具箱、左右あおり曲がり			
クレーン/ウインチ	明治自動車	A-324	平成29年
【備考】 コーシジョン無し(型式は取説より転記)			

外装状態			
キャブコーシジョン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【外装】

【ボデー内】