

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年11月	TKG-XZU650F	高所作業車	XZU650-0008764
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
27,826km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー2本、キーレスリモコン1個

記錄簿 有 (R4/10)

タイヤ残量





単位: mm

	9	8	
	—	—	
7	8	8	8
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>215/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タタノ	AT-220-2-30101 「381032」	平成28年10月
【備考】作業床最大地上高22.4m。バケット積載最大荷重200kg又は2名。 4段ブーム。バケット作業灯1ヶ。バケット部コンセント125V。アワーメーター2.712h。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------