

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年6月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7060900	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
227.938km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキウム	長: 4,320 mm 高: 1,860 mm	幅: 2,020 mm 門高: 1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	前側オイルにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	／		デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ、汚れ。右テールレンズひび。
エンジンキー2本（内、キーレス付1本）、ボディキー2本。
記録簿 有（H30/3～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
4	4	4	4	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		9	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F164319」	平成28年6月
【備考】断熱材：サイド50mm、リヤ50mm。ラッシングレール2段。左サイド片開式。水抜き穴前側1対。庫内灯2ヶ。 庫内前側下部パレティナガイド割れ。天井内側割れ凹み。リヤ水切り凹み。リヤ右フェンダー割れ。リヤ右フェンダーステー曲がり。看板跡あり。			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P	平成28年6月
【備考】（外気温35℃）-30℃設定 +35℃ → 0.5℃ 1h 確認。稼働時間5040h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474NL 「S70305832」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1300mm、全幅1880mm、有効長1095mm、有効幅1815mm。 最大荷重1000kg。ラジコン付（使用不可・要交換）、庫内リモコン付。ゲート右側カバー割れ。ゲート開閉ストッパー不良。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ