

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-15342
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
517,799km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,370 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 パワステオイルポンプ、 インタークーラーホース 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左側カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 縞鋼板。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、上物キー2本、燃料タンクキー1本。
 記録簿 有 (R4/7~R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	2	4	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		225/80R17.5	—

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5DD977」	平成27年
【備考】 左側片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、庫内灯3ヶ、90度ストッパー、左側ステンレス工具箱。庫内キズ、汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ