

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年09月	2RG-XZU712M	平ボディ	XZU712-0006725
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
45,508km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,340 mm 幅：2,080 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
▼ ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
			上物仕様			▼ デフ		
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			床材質	／	木材	異音	◎	
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			オイル漏れ	◎	
ギア抜け	◎					デフロック	／	
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。 エンジンキー3本（メイン×2）。
記録簿	有（R1/12、R2/3、R7/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	9	—		スペア	225/70R16	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年
【備考】引き出しフック3対。床板割れ・反り有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	