

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	令和8年03月	2PG-FEB90	塵芥車(プレス式)	FEB90-620324		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
550km	175PS／129KW	M/T 5速	バキューム	長： 高：	mm mm	幅： 門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		✎ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
✎ ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	✎ 上物仕様			✎ デフ		
点検項目	結果	状態						
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
クラッチ	◎		✎ 外装状態			オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎					✎ 上物仕様		
リターダ	/					点検項目	結果	状態
PTO	◎					異音	◎	

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
8	8			—	—		
—	—			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
8	8	8	8	—	—	—	—
—	—	—	—	✎ 外装状態			
スペア	8	—					
				スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
プレス式	新明和工業	GT064-5634 「H2602484028」	令和8年02月
【備考】荷箱型式:T060-55304。容積:6.0m3。積載荷重中心位置荷箱前端より:1.420m。プレス式。押し出し排出。連続スイッチ。サイドポケット。汚水タンク。左側工具箱。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	