

| 車 両 情 報 |             |            |                |               |                                            |
|---------|-------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式         | 形状             | 車台番号          |                                            |
| 三菱ふそう   | 令和8年04月     | 2PG-FV80VY | 土砂禁ダンプ         | FV80VY-505074 |                                            |
| 走行      | 馬力          | シフト        |                | ブレーキ          | ボディ内寸                                      |
| 564km   | 394PS／290KW | A/T        | シフトパイロット 1 2 速 | エアー           | 長：7,500 mm 幅：2,200 mm<br>高：1,600 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                        |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                     |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ◎  |                        |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | L E D                  |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウinker | ◎  |                        |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |                        |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  | ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。 |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |                        |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |                        |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態                     |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  | リーフサス  | ◎  |                        |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | ／  |                        |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0  | パワステ   | ◎  |                        |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ | ハンドル   | ◎  |                        |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール 200L              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | デフ     |    |                        |
| クラッチ  | ／  |    | 床材質      | ／  | 鉄板   | 点検項目   | 結果 | 状態                     |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | 異音     | ◎  |                        |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |                        |
| リターダ  | ／  |    |          |    |      | デフロック  | ◎  |                        |
| PTO   | ◎  |    |          |    |      |        |    |                        |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 特記事項 | スマートキー2個、ドアキー2本、アドブルーキー2本 |
| 記録簿  | 無（）                       |

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |             |             |
|         |    |    |    | —           | —           |             |             |
| 13      | 13 | 13 | 13 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 13      | 13 | 13 | 13 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スペア     |    |    |    | スペア         | 275/80R22.5 | —           |             |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                     |       |                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------|
| 上物名                                                                      | メーカー  | 型式「製造番号」                    | 年式      |
| 土砂禁ダンプ                                                                   | 新明和工業 | DR12-01SB<br>「A2602012124Z」 | 令和8年02月 |
| 【備考】ロープフック左右12対、前4ヶ、後4ヶ。<br>右側工具箱。荷台作業灯 2ヶ。船底型。<br>前立てシート載せ。前立て右側スコップ掛け。 |       |                             |         |
| 【備考】                                                                     |       |                             |         |
| 【備考】                                                                     |       |                             |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |