

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	令和6年05月	2DG-FW1AHC	冷凍バン	FW1AH-124914		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
230,723km	380PS／279KW	M/T 7速	エアー	長：9,360 mm	幅：2,270 mm	高：2,480 mm 門高：2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。オートクルーズ付。 エンジンキー3本(メイン×2)。キーレスリモコン1個。
記録簿	有 (R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
8	7	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
7	5	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：アルミ				備考：スタッドレス。スペアキャリア装備無し。リヤタイヤ8本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10224-2 「B240140」	令和6年03月
【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。左サイド扉観音扉式。ジョロダーレール4列。庫内灯3列。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SC-CNC 「483700073BL」	令和6年
【備考】外気温35℃ -35℃設定 +34.2℃ → -0.8℃ 1h 確認。稼動時間2237h。エバ内寸高さ2280mm。スタンバイケーブル(コンセント無し)付。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2312002439」	令和5年
【備考】PG寸法:全長1550mm、全幅2280mm、有効長1290mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	