

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和5年09月	2PG-CYJ77D	アルミウイング	CYJ77D-7001149
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
134,733km	380PS／279KW	M/T 7速	エアー	長：9,680 mm 幅：2,400 mm 高：2,660 mm 門高：2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	



特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。スマートキー3本、燃料タンクキー4本、アドブルータンクキー2本、ボデーキー3本、ドアキー4本。



記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
2	2	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア				10	—		
スペア				10	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKV 「W9KE465」	令和5年
【備考】 鳥居型引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。煽り内張傷有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有





【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】