

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年06月	TKG-FRR90S2	Fゲート/Lゲート	FRR90-7097035
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
78,597km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：3,240 mm 幅：2,000 mm 高：360 mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	割れ アンダーミラー取付
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	2速、4速	床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。 エンジンキー1本（内、キーレス付1本）
記録簿	有（H30/6～R7/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm					225/80R17.5	225/80R17.5	
	11	10			－	－	
	－	－					
4	7	7	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア				スペア	225/80R17.5	－	
				素材 : スチール	備考 :		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
Fゲート/Lゲート	新明和工業	DRF4-17SY 「S70519649」	平成28年
【備考】 電動コボレーン（シート破れ有）。Lゲート。油圧シリンダーオイル漏れ。リヤフェンダー左右曲がり・キズ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	