

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年04月	2RG-FEB50	冷凍バン	FEB50-601003
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
141,280km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,335 mm 幅：2,000 mm 高：2,010 mm 門高：1,995 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内傷・汚れ スマートキー2個 ドア&燃料タンクキー2本 ボディキー4本
記録簿	有（R7/4、R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	3		205/65R16	205/65R16		
	—	—		—	—		
7	7	7	7	205/65R16	205/65R16	205/65R16	
—	—	—	—	—	—	—	
スペア	8	—		スペア	205/65R16	—	
素材：スチール				備考：タイヤパターン：ノーマル			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H221790」	令和5年04月
【備考】断熱：サド75mm／リヤ75mm ラッシングレール2段 エアリブ※凹み・曲がり 水抜き穴 前方2ヶ所 LED庫内灯3個 90度ストッパー1対			
直結/スタンバイ	東プレ	1.XV32LSC-P 「H221790」	令和5年04月
【備考】マイナス30℃設定 外気27℃時、1時間で27.0→マイナス7.0℃確認 クラッチ作動時間：E/gコン7,400時間/スタンバイコン0時間			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1001N-B3MRA 「23T028822N」	令和5年02月
【備考】庫内リモコン 全長1,245mm（キャストーストッパー迄975mm）×全幅1,955mm（ステージ幅1,890mm） 最大昇降荷重1,000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ